

Espremedor Bosch MES1020

Se houver uma oportunidade financeira, preste atenção em outros modelos. Este espremedor para pequenas pores de suco, e com tanta dificuldade que você nem quer suco. Então mais provável que o bolo seja jogado no copo para o bolo. Eu recomendo carregar o bunker em pequenas pores, para que o vizhimalka funcione sem sobrecarregar. Portanto, sem problemas. Ao mesmo tempo eu toro um balde de mas e não há problema. Acompanhe a lembrança do bunker para o bolo. Este é o meu terceiro espremedor. ² a seguir designar o que é melhor. A aveia no grande, melhor ver. Sucesso.

modelo ruimFINALMENTE! após 4 anos de operação no muito ativa, o motor queimou. Joguei fora com um sentimento de profunda satisfação.

modelo terrível quebrou em meio ano! mal montado no confivel. apareceu uma forte excentricidade, como resultado da qual a parte rotativa esfregou o copo de plástico no orifício. O serviço apenas levantou as mãos e não quis ajudar. o espremedor não foi levado de volta loja.A confiança na empresa depois disso foi muito prejudicada. o suporte do motor feito de plástico enquanto nos bons feito de metal. provavelmente devido ao fato de enferrujar, eles não o fizeram de metal. comprado por 3000 rublos feito na Polónia.

modelo terrívelEu nunca compraria isso novamente

Eu peguei da minha irmã para usá-lo. No começo fiquei surpreso com o barulho dela .. Ah bem. Então ela mal desmontou para lavar... Ela amaldiçoou. Então a tampa e o vidro caram em pedacinhos.Estou chocado como um plástico tão frágil pode ser. Por Deus, como um copo de plástico. Agora estou procurando onde comprar peças de reposição para devolver para minha irmã.

pobre modeloNão funcionou por muito tempo. Embora pareça ainda funcionar, faz um barulho terrível e a vibração enorme. Comecei a tocar o plástico com facas e o cheiro de plástico queimado apareceu, tudo por causa de um design mal concebido de uma só vez. Aconselho que você estude cuidadosamente os recursos de design do dispositivo ao comprar. Agora já estou pensando em comprar um espremedor novo.

modelo terrível