

Roteador AEG MF1400KE

Se não for uma adição ao instrumento, pode-se dizer que seu preço é muito alto. As clínicas são a base principal, difícil e não conveniente trabalhar definindo a altura do cortador. Não é conveniente ajustar a configuração micro nas bases principais e adicionais, parece que os botões de ajuste são projetados para o sistema imperial de unidades, eles são simplesmente apagados e os mtricos são aplicados, por isso você precisa quebrar a cabeça para ajustar a um milímetro.

A base submersível cunha em vez do trabalho normal, você obtém dificuldades no trabalho e dificuldades na comunicação com o centro de serviço "Virok.com.ua", onde eles informam que os esforços foram aplicados incorretamente devido a que as guias estavam dobradas e as buchas estavam gastas de forma desigual (ao mesmo tempo, a base submersível foi feita até 20 cliques 8mm. cortador de ranhura em pinho). Guias-1800 UAH. base nua com buchas cerca de 3000 UAH.

Verifique ao comprar. Muito casamento Ao comprar, verifique a planicidade da sola da base submersível (muitas vezes bem curvada), bem como o aquecimento do mancal na rea da pina