

# Misturador Polaris PHB 1036AL

grande modelo Depois que o liquidificador anterior queimou, comprei este sem hesitar. Ele tem boas críticas, potência e equipamentos me atendem muito bem. Comparado com o Braun que tentaram me vender na loja, este funciona muito mais alto. Eu até pensei que ele tinha alguns problemas. Mas por 3 meses o uso normal. Ele esfalela tudo em p, minha esposa viciada em milkshakes, em geral eu recomendo.

um excelente modelo O liquidificador tritura bem até os vegetais mais duros, as facas são afiadas e toda a parte submersível metal, acho que não deve quebrar. A máquina bastante alta, nada espirra dela. E não muito caro.

bom modelo O liquidificador bom o suficiente. Comprei há uns dois meses. Eu no cozinho com frequência, mas às vezes você precisa bater os ovos rapidamente ou apenas misturar alguns ingredientes e um liquidificador fino para isso. Este modelo fácil de usar - controle simples, tudo acessível e compreensível. Também bastante fácil de desmontar e fácil de limpar. Não há problemas com o liquidificador.

modelo usual O liquidificador foi usado para fazer sucos de bebê para uma criança, então apenas a tigela do picador com facas grandes foi usada. Após um período de tempo bastante curto, cerca de 10 aplicações emperraram a caixa de engrenagens do chopper. Para encurtar a história, as lâminas pararam de girar. Aparentemente algo interferiu por muito tempo e superaqueceu. Acabou por bloqueá-lo despejando-o no óleo do motor, esperando e sacudindo-o primeiro com as mãos e depois com o próprio liquidificador. Mas, a julgar pelo som da lubrificação, havia muito pouco dentro, porque algo roncou e estalou ali. Depois de encaixar, martelei o Litol-24 na caixa de engrenagens ao máximo. Retirei o excesso torcendo a caixa de engrenagens com um liquidificador sem facas. Depois de um tempo, todo o excesso de lubrificante foi embora, o som também ficou normal, e não como uma caixa de bolas. Eu não usei os outros anexos ainda, então não posso comentar sobre eles. Em geral, estou satisfeito, mas preciso ter cuidado com altas velocidades e modo TURBO. Eu mesmo geralmente fazia isso na velocidade mínima e estava tudo bem comigo. E sua esposa no TURBO ficou com ela. By the way, a velocidade máxima, a julgar pelo som, o mesmo modo TURBO. Ou seja, na velocidade máxima, melhor no uso por muito tempo. Em geral, a velocidade mínima suficiente para mim para tudo. TURBO usado para bater espuma ou se você precisar misturar as camadas superior e inferior com mais força. E depois de misturar, ligo o modo mínimo novamente. Depois que a caixa de câmbio emperrou, comecei a procurar para ver se pode ser substituída. Descobriu-se que eles são bem possíveis de comprar. Você pode procurar a frase "caixa de engrenagens do chopper polaris". O preço do bloco na coleção de 620 rublos. Isso não é nada caro. É o principal que eles estão disponíveis, porque para alguns modelos eles geralmente são estpidos e prontos.

excelente modelo

excelente modelo

excelente modelo