

# leo de motor ZIC X9 5W-40 1L

Bom leo de hidrocrackeamento. Todas as caractersticas so normais. Eu coloquei leos diferentes, mas decidi parar por a.

modelo regular Nome antigo ZIC X9 Diesel 5W-40. O oramento limitado me forou a mudar para o petrleo de uma categoria barata por um curto periodo de tempo. Todos os comerciantes empurravam este leo como o mais legal dos mais baratos. A tolerancia 505.01 supostamente . Eu peguei. Sabendo que eu estava tomando o hidrocrackeamento VHVI mais comum (antes disso, eu s andava no PAO 5w-30), no planejava dirigir por mais de 5000 km. Mas, aparentemente, ter que ser drenado mais cedo: desde o incio, o carro comeou a soprar com fuma azul em um frio e, em uma partida a frio depois de uma noite, "peida" com um cogulo azul. A festa do leo comeou imediatamente - eu dirigi 500 km e 200 ml se foram! Motor 1.9TDI PD. No PAO, recuperei 8000 e o restante do recipiente de 5l foi suficiente para completar (e restavam mais 200-300 ml, volume de reabastecimento 3,8l) e tal horror de manh e no frio no vi! Completamente decepcionado. Nos fruns, ele tambm no muito favorecido ( uma pena que ele no olhou antes de comprar e confiou nos comerciantes).