

# Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer MR200

modelo ruim Comprei um roteador 3G/4G TP-Link Archer MR200 - no mercado Yandex este um dos dois modelos com modem 3G/4G embutido, onde o suporte VPN indicado. qual o tnel est sendo estabelecido no est disponvel. Assim, o modelo no corresponde a uma das propriedades que preciso.

excelente modelo Ao contrrio das notrias combinaes roteador-USBmodem, mantm a conexo estvel e sem interrupes, funciona fora da caixa sem configuraes . As configuraes so necessrias apenas para usar toda a grande funcionalidade do dispositivo, que permite configurar qualquer coisa. Com uma antena externa em 3G, mostra 24,5 Mb/s para carregamento e 4,2 (!!!) para descarregamento 6,2 km da estao base pela floresta e morros! No aquece, nunca desligou nas ltimas 3 semanas. Combinaes de diferentes roteadores e modems USB so incomparveis. verdade, eu fui para este aparelho por quase 3 anos ....

um excelente modelo comprei para uma residncia de vero. Instalei o firmware a partir de 10/03/16 (comprei com o firmware de novembro) A recepo do sinal melhor que no telefone, mas no como esperado. Testei com vrios operadores tanto na dacha quanto em casa e no trabalho por pouco mais de uma semana. Estou satisfeito com a compra.

modelo ruim Comprei devido presena de um slot para carto SIM no roteador e a capacidade de trabalhar simultaneamente em 2 bandas (2,4 e 5 GHz) Acabou sendo uma cobertura muito ruim em 5 GHz, o raio de ao de cerca de 4-6 metros em linha direta de viso na potncia mxima, sai completamente atrs da parede. Qual o problema: no firmware ou no dispositivo - no est claro. O firmware est em ingls, que basicamente a norma para TP-LINK.