

Soldador Paton PSI-250R (5-2)

Modelo com falhas graves Comprei h pouco tempo. Fervido 5 cm de uma costura em um dispositivo semiautomtico, o algodo e a fumaa foram. Enviei de volta na garantia e recebi de volta uma semana depois. J o suficiente para 10 cm da costura. A unidade de controle da brocha foi cortada. Dei para conserto.. estou esperando...