

Brother DCP-L5500DN MFP

bom modelo Rápido. Normalmente conectado rede. Depois de usar o cartucho inicial, ele se recusou a "ler" as informações sobre a quantidade de toner em um cartucho compatível. Não há informações sobre como redefinir o contador na Internet. = Se você alterá-lo para um compatível, assim que a mensagem sobre "baixa quantidade de toner" aparecer, ele não aceitará!

modelo regular Quem sabe se há problemas com o repetidamente cartucho recarregado neste MFP? necessário redefinir o contador e como fazer isso, se necessário?