

Disco MAK Wolf 7,5x17/5x112 ET47 DIA57,1

um modelo com falhas gravesA todos que esto procurando, aconselho a desmarcar definitivamente o MAC no filtro. Menos de um ano de uso comeou a subir ao redor, com todos os 4, esta imediatamente a resposta sobre a operao (nunca me acostumei com nada). A pintura est inchando em lugares diferentes. No lugar onde eu comprei, eles responderam com orgulho: "Estas so rodas para o vero, onde voc as colocou no inverno, afinal o reagente est nas estradas, mas so suaves". Encontrei um camarada na desgraa, ele tambm tem um problema, mas s tem pneus de vero. Eu queria examin-lo, os especialistas imediatamente avisaram que eu no teria sucesso, j havia um precedente. Ento, pergunte a si mesmo: Voc quer economizar imediatamente o custo de repintar para esse tipo de dinheiro.