

Lavadora de alta presso Black&Decker PW 1700 S

No recomendado! melhor dar uma olhada, ou ento comprar uma pistola perevereny! Vrazhennya: os primeiros tempos de derramamento foram bem-sucedidos, tudo funcionou muito bem, a presso era tanta que em alguns lugares roubei uma farba em um carro (necessrio proteg-lo com um vcio). A comearam os problemas: primeiro os bicos comearam a entrar e sair feios, o bico da pinna rangeu perpendicularmente ao eixo da arma e a brisa gelada, primeiro achei que era um casamento, mas estava to amassado, depois o encaixe no vibrou, o torno foi soprado na mangueira, no consigo jogar gua para todos os lados (por 5 hvilin namagan o problema est resolvido, j estou comprando com gua fria da cabea cabea), tive um oportunidade de correr e acionar o carro com um jato de gua (((. no aqueo a gua, no puxo do tanque, s no tentei, embora se fosse ventosa, eles mostravam que era mais difcil. Agora voc precisa comprar um novo bico, mas em breve para tudo uma nova arma!

Uma excelente pia, o preo no muito caro, h apenas uma das avarias e provavelmente 1 em 100. Escrevi tudo o que penso abaixo.

excelente modeloTrabalhei todos os dias durante meio ano em lava-jato, caminhos, tapetes, pisos de garagem, cercas e outras coisas. O produto no apresentou sinais de fadiga. A presso muito boa. Deixar uma pintura em uma placa recm-aplainada fcil. Processar uma rvore velha de sarna e musgo uma questo de minutos. Duas palavras sobre a cabea do shampoo e a formao de espuma. um erro supor que a substncia espumosa deve sair do bico com uma grande presso. O objetivo deste tanque com bico derramar xampu sobre o carro. No mais. Derrubar a sujeira realizado em modos completamente diferentes. Fcil de transportar, a mangueira bastante longa. Suporte para fixao de acessrios, claro, coisa de marketing. Os acessrios devem ser armazenados em outro local. Caso contrrio, eles ficam no caminho, pendurados na pia. Concluso: nesta categoria de preo definitivamente a melhor pia. Vou adicion-la aps um ano e meio de operao. Primeiro, o interior da arma desmoronou. De alguma forma remendado, era possvel usar. embora a gua flusse parcialmente nos sapatos. Hoje um pesadelo terrvel. Ele pegou a arma em suas mos, ligou a pia. Ele conseguiu ouvir um estrondo alto e acertou a ponta da mangueira HP no rosto. O lbio cortado, bom que no seja no olho. Descobriu-se que a vlvula havia quebrado ao meio. O plstico no aguentava a presso. Ol senhores fabricantes. Envie um e-mail para os revendedores. Resposta: As peas solicitadas no esto em estoque. Chegamos.

modelo ruimNo vale a pena pegar, me arrependi de ter comprado. melhor jogar alguns milhares e tirar a 98 Calma. 130 bar pura fraude de marketing, esta supostamente a presso mxima. Funcionamento - 100 bar, finamente indicado na placa. Este um clone de Annovi Reverberi, Bosch e outros pequenos chineses com um recheio semelhante. A confiabilidade baixa, aps uma operao curta, o motor comeou a ligar espontaneamente, por um segundo ou 2. Agora ele chia em intervalos de 3-6 segundos.

um excelente modelo No me arrependo compr-lo. De qualquer forma, voc precisa de um dissipador de pelo menos 120 bar, melhor com uma margem - ou seja, a partir de 130bar.