

Serra profissional Bosch GKE 40 BCE 0601597703

Levei para cortar lenha e rvores no pas, estou muito satisfeito com a serra. Confortvel, leve, corta bem, confortvel de segurar nas mos. Gostei que a corrente tensionada sem problemas, a lubrificao automtica, o leo usado com moderao.

Uma ferramenta digna. Bom equilibrio, conveniente serrar em qualquer direo, cabo de alimentao longo. O consumo de leo no dir que miservel, mas adequado para tal ferramenta. Bom corpo liso, cabo fcil de usar.

excelente modeloExcelente serra pelo dinheiro. Comprou para beber rvores no pas. Serrar em voo.

modelo terrvelEscolhi h muito tempo porque a marca bosh era confivel (principalmente sobre a srie azul), o shura funciona h vrios anos e est como novo.. .. mas a serra ficou desagradavelmente surpresa... .depois de algumas vezes de uso, vi uma mancha de leo na mesa... peguei a serra e percebi que estava fluindo dela... pois a garantia j expirou (me foi dada e no uso h quase um ano) ... eu mesmo abri a caixa ... e vi uma foto estranha ... no tanque de leo no meio h um buraco que foi esculpido pela polia central aqui o nmero ... tudo est no lugar ... que milagre ... substituindo o tanque 559 ru e a bomba sob ele 3291 e o trabalho de o servio... no aconselho ningum

(motor no liga). Antes disso, a engrenagem plstica foi trocada 2 vezes (o custo da engrenagem ~ 600r). Tudo foi serrado de shtaketin a travessas impregnadas com creosoto.

um bom modeloEm geral, a serra boa, se no fosse o preo, eu a uso h 2,5 anos. Faz cortes transversais maravilhosamente, um prazer trabalhar.

Comprei uma serra em 2010. A serra muito melhor que o PC e afins, mas, na minha opinio, no exige um profissional. serrado 40 metros cbicos. sucatas (resduos de uma serraria, comprimento 4,5 m, espessura no superior a 10 cm, largura no superior a 50 cm) e uma engrenagem plstica que transmite a rotao do eixo do motor para a roda dentada. Alm disso, a engrenagem cortou estupidamente todos os dentes. De acordo com o tempo de operao, a serra funcionou por 5 horas por cerca de 40 dias (o tempo total de operao da serra por dois anos), o motor no superaqueceu... pode comprar um equipamento, no h servio Bosch em nossa cidade.