

Alto -falantes Sven MC-10

melhor no apontar para o ouvinte Front bass reflex. - Irradia a maior parte do zumbido artificial borrado que substitui os graves que o alto-falante não é capaz. - Irradia diretamente no rosto do ouvinte, levando a um tom distorcido, pois o volume do reflexo de graves não é ajustável, passivo na natureza - a radiação direta pelo reflexo de graves refletida na parede oposta e pressiona o ouvinte, nos tímpanos, tensiona o cerebelo, irrita e causa dor de cabeça. Se alguma coisa, google, o inversor de fase frontal e dor de cabeça. Fique em silêncio. Mas não é o caso. Não há baixo aqui. Aqui, apenas o inversor de fase está zumbindo, mesmo no midbass ele uiva. Levando em conta o amplificador classe AB - de natureza inercial, o zumbido do fazik também será atrasado no tempo, como que por inércia. Não se pergunte. A classe AB é tão pobre que não mantém o controle sobre os alto-falantes. Portanto, o fazik muitas vezes vibra como algo estranho.

mau modelo Como a maioria, o firmware travou - quatro linhas centrais estão acesas, elas não respondem ao controle remoto. Reparado piscando, há um despejo no remont-aud.net. A unidade eletrônica abre na frente, primeiro eles são desparafusados como parafusos auto-roscantes comuns - quatro pinos para prender um painel falso de tecido. Não há mais problemas com a desmontagem. Se você olhar para a placa da unidade de controle, o diodo D2 não é soldado, ele quem protege contra um surto de tensão reversa no momento em que a energia é desligada - você precisa soldá-lo. Em geral, trouxe mente, mas com as próprias mãos. No centro de serviço, o diodo não é soldado, mas simplesmente a memória pisca e o firmware voa novamente - foi verificado por uma experiência amarga. Quem amigo de um ferro de solda pode ser levado, o resto - eu categoricamente NÃO recomendo esses alto-falantes !!! Desperdice seu tempo e nervos.

modelo terrível não recomendo

grande modelo Comprei recentemente, mas já estou pronto para contar minhas primeiras impressões. Me deparei com um kit bem montado, pois alguns escreveram aqui que existem inconsistências e afins. Para mim tudo liso, reto e harmonioso, sem falhas, cada ouvido percebe o som sua maneira, mas para mim não soa nada mal. Tentei incluir estilos diferentes, muito dignos. Inicialmente, escolhi o sistema 2.1, mas tudo muito triste com os satélites. Por isso, decidi pegar o 2.0 e fiquei com medo de que houvesse poucos baixos "baixos". Mas não, eles são realmente suficientes para tudo e, o mais importante, eles não engasgam se o baixo e o som não forem torcidos ao máximo, eles tocam com confiança até 80%, não tentei mais. Claro, isso não é ultra baixo como de um bom subwoofer, mas fiquei satisfeito. E a partir do controle remoto, você sempre pode ajustar rapidamente o som. Não consigo encontrar informações nas instruções se for possível configurá-lo de alguma forma para que a hora seja exibida no visor. É estranho, quando desligo os alto-falantes com o botão stand by, a tela mostra apenas traços. Também parecia estranho ajustar o nível de volume, não linear, como por exemplo com botões analógicos que eu tinha antes. Também é estranho, existem 63 divisões no total! E até 40 o som está ganhando volume muito fracamente. Ou seja, 50% aproximadamente 30 em volume, nunca metade do volume. Espero que tenha sido descrito corretamente)) Em termos de potência, em geral,

estou satisfeito com o total de 50 watts. Sala 17m2, mas no vou dizer que a energia proibitiva, moderadamente suficiente para ouvir musica confortvel, e ainda mais filmes, e ainda mais, para uma discoteca, claro, no acorda o suficiente))) Tambm assisti ao MS-20 e Edifer-r2000db, o primeiro os que no couberam no tamanho (o que uma pena). Os segundos j so caros e at redundantes em termos de potncia, mas sua funcionalidade muito pior. Se a funcionalidade no for importante, o Ediki uma prioridade ou sven da srie de stream. Bem, vou escrever sobre o controle remoto - no fede, bastante conveniente, leva de 4 a 5 metros, mas o ngulo no grande, no mais que 45 * a olho do sistema a uma distncia de 3-4 metros. Alm disso, se algo mudar, adicionarei um review.

bom modelo

modelo usualGostei muito de tudo, exceto do som. recebi os defeituosos.

modelo terrvelum dia depois o firmware desligou, havia 4 traos no visor e piscava a cada 10 segundos, o centro de servio disse que grunhiu o carto. e devolveu o dinheiro. Disseram que tm uma doena com o firmware.