

# Elica Shire BK/A/90

No recomendo. Muito barulhento mesmo na primeira velocidade. Além disso, o vidro vibra e emite um zumbido de baixa frequência.

Por esse dinheiro, você pode encontrar um produto melhor de outro fabricante. Não aconselho você a levar este exaustor, pelo preço dele (muito barulhento falando), no modo de recirculação, o exaustor simplesmente não faz sentido, porque o vapor da panela, se você colocá-lo diretamente sob o cap, flui ao redor e voa até o teto. A tela não pode ser consertada se você precisar remover a grade do cap para limpar ou substituir os filtros de carvão. Se surgirem problemas, você corre o risco de entrar em um centro de serviço oficial grosseiro.