

# Esmerilhadeira Metabo SXE 450 TurboTec 600129000

Conforme informado em outros comentários. Tudo estraga esse filtro. Por que ele necessário e quem o inventou assim. A primeira coisa que a trava traseira quebrou, o filtro fraco e voc sempre tem que trabalhar com um aspirador de p

Que tipo de idiota projetou tal mecanismo de travamento - uma trava fina de 2 mm. E o que devo fazer agora com essa qualidade de construo alem? Muito caro!

Recipiente de p inconveniente. Com um movimento desajeitado, possvel abrir a tampa e ento o contedo do recipiente ser "estourado". Alm disso, aps a liberao de poeira do recipiente, uma grande quantidade de poeira permanece nas paredes e soprada para a sala durante o trabalho adicional.