

# Bosch PCM 8 S serra 0603B10100

Na minha copia, um ngulo reto no obtido ao usar um broche, ele ainda se afasta 1,5 mm. Todo o resto minucioso - a serragem est voando em todas as direes, se contorce um pouco na inicializao. no h liso

nas caractersticas ESCREVA PRATICAMENTE TUDO, a largura de corte 282 mm, e no site da Bosch e nas instrues nativas 220 mm. Acontece que voc deixa 62 mm para a loja ...

o motor repousa sobre ela e impede que a serra faa um corte. Metal macio, todas as roscas so frgeis, os parafusos no so endurecidos. A luz de fundo engraada.

O laser - um brinquedo - no visvel luz do dia, e quando visvel, fica entupido com lascas :-)

A serra foi trazida de uma vitrine, provavelmente por isso uma qualidade incompreensvel. ele cambaleia um pouco na posio extremamente estendida, a folga de cerca de 3-5 mm, se for executada exatamente, provavelmente cortar exatamente. o som do motor dolorosamente chins, guinchando no ouvido desagradvel. antes disso, usei um pouco o hitachi trimming, tudo parece mais slido l e no h sons to assustadores do motor. o preo claro 8 mil, mas no 12 de jeito nenhum... a dimenso do disco apenas um absurdo 210mm na direo errada. discos esto disponveis, mas so apresentados em uma pequena variedade.

COLETOR DE P !!! Nem tentei usar a bolsa, serrada por baixo do profissional. aspirador de p, MAS AS RAPHAS VOAM PARA QUALQUER LUGAR APENAS NO NO ASPIRADOR !!! Tendo experincia em trabalhar em dispositivos semelhantes, posso dizer que este modelo claramente carece de um extrato da mesa da serra e, aparentemente, o orificio para o aspirador de p no est localizado no melhor lugar. Atas cheias vieram quando era necessrio serrar um pedao de uma cornija de teto de gesso, me senti como um "ourio no nevoeiro"

Se voc viu folheado ou aglomerado, forrado com plstico, certifique-se de selar a linha de corte com fita adesiva - desta forma possvel evitar lascas do forro na sada.