

Aspirador Gorenje Freestyle SVC 216 FR

No encontrado

No encontrado

Nenhuma falha encontrada

Rotor do motor de plástico Sem proteção do motor contra poeira fina - toner, areia fina, cimento, cal Pequenos pedaços de vidro podem danificar o filtro HEPA de papel No possível coletar líquidos