

# Broca Makita DP4700 /driver

Cabo de PVC, barulhento.

- Grande inrcia, para por muito tempo. - Roda de ajuste de velocidade muito pequena. lugar) - no cabe em todos os casos (por exemplo, no cabe no Estojo "Bosch L-boxx 102"). Conveniencia questionvel.- A aparncia geral do produto no inspira uma sensao de qualidade cara.- Equipamento vazio (reduo de custos?). No h sequer um limitador de profundidade de perfurao simples. - No entanto, considero o preo muito alto em um quarto, seno um tero. Esta uma furadeira, no uma colheitadeira multifuncional.