

Furadeira/parafusadeira Bosch PSR 18 0603955321

Apenas uma velocidade. A bateria bem fraca. A principal desvantagem o carregador no controlado.

No

Bateria Carregamento no comutvel

Grande autodescarga, uma bateria! NiCd por 10 meses morto no lixo, velocidade nica, caro, no est claro por qu.

Bateria. Uma carga completa chega a zero em um dia por auto-descarga.

Bateria de nquel-cdmio

A maior desvantagem uma bateria. Suficiente para 1 hora de trabalho, ento descarregado (leva 2-3 horas para carregar), e a bateria de nquel-cdmio e eles tm um efeito de memria. O carregador no desliga automaticamente quando totalmente carregado. Pesado. No est claro por que essa chave de fenda necessria para apertar 30 parafusos autorroscantes e deslig-la?