

Placa Gefest 6100-01

Sem usar o queimador elétrico para dois queimadores, substituindo o bloco do queimador na garantia.

A ignição do gás no fogo em 2017 já deve ser automática, e no semi-manual por um botão separado, principalmente se não houver controle de gás de os queimadores da placa. Há uma luz de fundo no forno, mas não muito visível através da porta. Mas o maior problema é a falta de termostato no forno, a esposa reclama muito disso, embora já tenha se acostumado um pouco.

Este modelo não possui auto-ignição do forno, timer, um display, controle de gás, mas isso em modelos mais antigos, escolhi o mais acessível.

Forno menor (comparado aos 10 litros anteriores com o mesmo tamanho de fogo), a falta de controle de vazamento de gás dos queimadores em este modelo. Remoção ilicita do botão para acender a luz do forno do botão para acender o forno. De acordo com o esquema escolhido para o modelo, eles podem ser colocados lado a lado. Esmalte deficiente ao longo do contorno interno da tampa da placa. Por causa disso, o metal preto visível.

Após 2 lavagens da placa, a corrosão começou nas extremidades do fogo o forno atinge 200 graus em 40-50 minutos, porque todo o calor entra na sala através do furo superior...

Não encontrado

nenhuma decolagem vertical