

Placa-me Asus Crosshair VI Hero

- Obviamente, o baixo custo se deve ao fato de que no início das vendas a placa-me tinha uma BIOS muito torta, o que causava muitos problemas para os usuários. Já houve um grande número de atualizações e, aparentemente, tudo finalmente foi corrigido! Acontece que o computador não inicializa na primeira vez, mas isso raramente acontece.

Os desenvolvedores às vezes liberam curvas de BIOS, a interface não fica imediatamente clara, levar tempo para descobrir (no meu caso foi assim), a interface MSI BIOS é mais conveniente no x370

Power on percent 8+4. Eu tenho apenas 8)) Tive que comprar um adaptador da Molex