

Ar condicionado OSAKA Elite STV-18HH

Na segunda vez aps o reparo, o receptor do sinal do controle remoto quebrou aps algumas semanas

O receptor do sinal do controle remoto quebrou aps algumas semanas