

Receptor de áudio Pioneer N-70A

Demora muito para aquecer

1 . As entradas USB suportam apenas até 32 GB - pen drives, cartões de memória
2. Não há seleção de entrada direta no painel frontal - você deve classificar por 3. Não consegui entender ao escolher as configurações de som onde o som é melhor - a diferença é pequena, mas óbvia. Eu não conseguia entender onde era melhor - como resultado, desliguei todas as melhorias. Não ficou pior.
4. Quando assisto a filmes com uma faixa multicanal de um media player - apenas os canais esquerdo e direito são ouvidos, não há centro - impossível assistir no final.