

# Relgio inteligente Relgio inteligente KW18

Nenhum.

A tela sensível ao toque não funciona em toda a área e com baixa sensibilidade. Não é possível receber SMS

não é possível reproduzir som através do bt-headset

\*OS não Android wear, sem atualizações \*não é possível instalar aplicativos \*algumas letras em russo "dana" - não bonito \*mp4 o vídeo do cartão TF não foi reproduzido, o som estava normal

com erros. não há praticamente nada que possa ser feito. fabricantes na produção do telefone não se preocuparam em torná-lo um suporte de software decente. a tela é mais estreita do que na foto. A unidade flash não funciona. A interface está em russo, mas a tradução é como nos celulares chineses de 2000. O menu é limitado. Em geral, você só pode usá-lo como relógio. o fabricante também indica ou o vendedor que existe um GPS. ele não está protegido contra umidade e resistência a choques também não foram encontrados. Aplicativos de terceiros não podem ser instalados, E de seus (adicionais) apenas clima yahoo e 5-7 temas bezponto do mostrador metade dos quais não funcionam. sensores funcionam de forma intermitente. e até mesmo pare de trabalhar. para 5500 você pode levá-lo muito melhor. não caia nessa isca. E mesmo assim, até mesmo aplicativos nativos funcionam ao longo do tempo sem um motivo claro.