

Ar condicionado LG Standard Plus PM-09SP

No

No encontrei

No

Casamento de fábrica, ruído da unidade externa, ruído da unidade interna, após reparo e substituição de quase todas as partes ficou ainda pior e foi anulado- bloco de sugestões choalhos- batida interna- zumbido interno- ruído claramente acima de 19db- ausência de todos os filtros listados