

Ar condicionado LG Standard Plus PM-12SP

No

No encontrei

No

Casamento de fábrica, ruído do posto externo, ruído do posto interno, após reparação e substituição de quase todas as partes ficou ainda pior e foi anulada - bloco de suportes chocalhos - batidas internas - zumbidos internos - ruído obviamente maior que 19db - ausência de todos os filtros listados