

# Forno Hansa BOES68162

Pouco mais de um ano depois, a porta foi aberta.

No

1. Maaneta da porta de plstico completo fino. Dobra quando aberto.2. O sistema de refrigerao funciona exclusivamente durante a operao do mech. temporizador.3. Nenhum elemento de aquecimento de anel4. Os cones no vidro no correspondem aos modos (muitos modos simplesmente no esto no forno)5. O manual est cheio de erros graves. Alguns pargrafos so impossveis de entender em princpio.

Cheira forte no incio, quando foi calcinada, mas depois o cheiro desapareceu completamente