

# Placa gráfica MSI RX 580 ARMOR 4G OC

O superaquecimento do cartão ultrapassar se você cometer um erro!

Aquecido no início

Aquece e come muito

às vezes aquece, mas funciona de forma estável (depende do caso).

Ao atualizar os drivers, a placa às vezes ficava torta. PIN de alimentação localizado muito perto da grade do radiador. Coisa quente sob carga e refrigeração fraca.

Temperaturas

Aquece bastante, mas isso resolvido com uma boa ventilação do gabinete.