

avadora de alta presso Bosch Advanced Aquatak 16

No encontrado

Bomba na pia de metal, mas a prpria sada, na qual o filtro de gua rosqueado, de plstico. Em vista dessa deficincia, aps o trabalho, toro o filtro de gua para no quebrar o terminal de plstico.