

# Chaleira Bosch TWK 8613

No

1 disponível para esta faixa de preço. Janela de nível de água inconveniente. Feito sob a alça, o que bloqueia significativamente a janela. 2. Após cerca de 3 anos de uso (modelo TWK 8611) começou a vazar. No claro de onde escorre (durante a noite forma-se uma poça de 20 centímetros de diâmetro sobre a mesa). 3. Ao ligar os problemas começaram a aparecer. Quando você pressiona o botão liga / desliga, ele desliga imediatamente. Para ligá-lo, você precisa girar a chaleira no suporte. Parece um mau contato no conector (chaleira ou suporte). 4. E, claro, o bip muito alto.

no bule branco, a alça e a tampa são pretas. Por isso comprei um preto novamente

No encontrei.

Um sinal funcional desagradável, nesta categoria de preço Bosharevites poderia ter instalado um squeaker com um som agradável)

Bastante barulhento em operação.

Em geral, eles não são. Ele é bem maneiro mas ninguém o incomoda de vez em quando para limpá-lo com um pano morno.