

Sistema de refrigerao Vinga 12025-15-B

chocalho e conexo via molex, sem parafusos no kit em nenhum dos parafusos da mquina

Rudo, chocalho

Rudo, instabilidade estrutural, zumbido do ventilador

sem possibilidade para conectar a placa de esteira

Conexo de 2 pinos via mollex. Se houvesse um reobas no gabinete, eu teria que sold-lo, pois eles so fornecidos apenas na verso com um mollex sob o PSU