

Furadeira / chave de fenda Metabo BS 14.4 602206530

No detectado.

Um pouco barulhento...(Veremos depois de rodar...).

O suporte de bits raramente cai, mas com preciso. As baterias tm vida prpria. Menos de um ano depois, eles trocaram a Impada e o motor no servio.

Barulhento

Ainda no os notei!

No

A luz de fundo s interfere. A capacidade da bateria parecia demais pequena. Eu esperava mais.