

Moedor Hitachi G15VA

No como tal, mas idealmente eu gostaria de ver em uma ferramenta to maravilhosa: 1) freio motor (embora em altas velocidades ele pare em cerca de 8 segundos)2) cabo de trs posies (til para cortar)3) cabo de alimentao mais longo e flexvel

Sem falhas! H pequenas observaes :). O cabo de alimentao duro, provavelmente vai bronzear no frio. A chave de bloqueio para desmontar o disco aumenta claramente e, se voc trabalhar em violao da TB sem ala, poder pression-la. No adequado para polir um carro, vidro, etc., porque. na velocidade mais baixa no mantm a potncia necessria para moer polimentos de pasta viscosa.