

Serra Bosch GKT 55 GCE Professional 0601675002

- uma vez pegou um rebote em um mergulho, danificou o pneu. - um ruído estranho ao ligar o motor, como em um trimming GCM 8 SJL

O conector do aspirador está apertado. Não muito conveniente ajustar o ângulo de inclinação, mas quase todas as circulares o possuem. A profundidade de corte não exibida e ajustada com precisão ao trabalhar com uma régua. Pouca garantia.