

AM-PM Como sistema de chuveiro F0780500

Havia pontos fracos no projeto.

Altura mxima insuficiente (significativamente menor que os anlogos)