

Fones de ouvido ACME BH-102

Ergonomia do controle remoto: agrupamento de botes e sua falta de relevo quando controlados por toque. A forma das pontas dos ouvidos no adequada para todos. A opo declarada - controle de carga na tela do telefone no apareceu de forma alguma, verifiquei em trs dispositivos Android diferentes.

Ergonomia do controle remoto: agrupamento de botes e seu relevo insuficiente quando controlado por toque.