## RAM Corsair CMZ16GX3M4A1600C9

No mantm a frequncia nos horrios declaradosNa realidade, nos horrios 11-11-11-24, ele s vai at a 1900 frequncia2133 vai com interrupes constantes apenas em 13-11-13-35. Ainda no experimentei, no h tempo para mexer, reduzi a frequncia em horrios mais altos para 2000, at agora sem interrupesPrecisamos aumentar os horrios para a frequncia de 2133.

Price

Radiadores altos, mas no me incomodaram.

1. a princpio o sistema no iniciava (o computador apenas reiniciava constantemente), at que jogasse com o rearranjo dos mdulos de memria.2. ao configurar o perfil XMP no memtest, ocorrem erros na memria, 1 ou 2 em 4 horas, mas mesmo assim. Eu tive que definir automtico.