

Serra tico-tico Metabo STE 100 Quick 601100500

Corta muito forte, impossvel ajustar a sola da serra vai constantemente para a direita depois para a esquerda o quebra-cabea est cheio de lixo

Defeito do mandril de fixao