

Pneus Kleber Dynaxer HP3

um pouco barulhento, flutua um pouco ao mudar de faixa, parede lateral fraca, rigidez com presso ligeiramente aumentada sobre solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, interior cabo se rompe, sai de solavancos, parede lateral macia, muito barulhento, buzina de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

No revelei nenhuma deficiencia

no encontrei ainda.

nenhuma deficiencia

parede lateral fraca, flutuadores durante manobras bruscas.