

Ventilador de piso Stadler Form Charly

nenhum encontrado

ngulo de inclinaco no ajustvel

Barulhento, desequilbrio do impulsor, no fixado na posio superior

no encontrei

inferior design, transferncia de ala pequena no confortvel

no

Sem desvantagens.