

Placa-me Asus ROG Strix B450-F GAMING

Esquema estranho do cooler comea bruscamente no mximo e depois para

Regulao estranha do cooler da CPU. A placa de udio queimou aps 1 ano e 3 meses.

Devido a problemas com a configurao da luz de fundo, fica triste, porque configurar a luz de fundo e sincroniz-la com o restante dos componentes foi importante para mim, mas talvez eu precise reinstale os drivers ou algo assim, ainda no tentei.

Preo

no

mmm... no h iluminao de endereo e eu gostaria de cdigos postais, mas tudo bem

Autoajustando o velocidade do cooler do processador funciona estranhamente. Aumenta ao mximo por alguns segundos e novamente no modo silencioso. Ento, a cada poucos minutos. Alterei o horrio de rotao na BIOS, parece que passou Conectores de RAM. Eu no gosto de um fecho, inconveniente colocar. Apesar de algumas pessoas adorarem.