

Sistema de alto-falante JBL 305P MkII

muito grande para estantes ,

M qualidade de construo, lacunas, cola. Diferentes lacunas onde o tweeter. Os LEDs queimam de forma diferente, cores e brilhos diferentes dos LEDs no painel frontal da placa de identificao, a luz brilha atravs dos slots na lateral da placa de identificao. A inscrio PROFISSSIONAL pode diferir na fonte em diferentes colunas. Eu tenho um casamento, os tweeters nos alto-falantes tocam de maneira diferente, equilbrio tonal e som diferentes. As caixas tambm podem diferir em cores umas das outras, uma mais brilhante, a outra mais escura. Quando o gerador de frequncia ligado de 25 a 35 Hz, ouve-se um assobio de ar da juno do gabinete e do tweeter, o que indica m vedao nesta rea. O feltro dentro dos alto-falantes est mal fixado e cai da parede superior do gabinete e visvel atravs do inversor de fase. Propenso a captadores de rede, captados de um PC algumas vezes, aparentemente no um protetor contra surtos muito bom na fonte de alimentao dos alto-falantes. O filme de vinil nas caixas de baixa qualidade, voc pode facilmente derrubar, descascar os cantos.

Ainda no encontrado.

Rudo