

Estojo Vinga Cobalt

Rack do ventilador frontal mal projetado. Falta um dos orifícios de montagem do ventilador.

Janela lateral de plexiglas. Dimensões físicas.