

# Sistema de refrigerao PCCooler GI-X6B

no sei

Ponto de contato torto

Monte, monte e monte novamente

Ainda no encontrei

instalação torta

Terrível montagem na placa Rudo

muito difícil de instalar, a placa-me começou a estalar durante a instalação, pensei que fosse quebrar. Em uma montagem silenciosa, o componente mais alto, em uma caixa aberta, se você ficar em cima da mesa, poderá ouvi-lo. Se estiver fechado e embaixo da mesa, então está tudo OK, não interfere e não audível.