

Medidor Bosch GWS 13-125 CIE Professional 060179F0

Aquece, caro, barulhento em comparao com o Makita", a carcaa plstica do rolamento da caixa de engrenagens, em baixas rotaes, possvel devido ao suporte de rotaes, aquece muito rpido. Em termos de ergonomia, - quando voc segura em operao, um dos dedos fica no (espao) do pincel e realmente assa, talvez por causa do sincero ????. E tambm fede do meio, como se o motor estivesse 'queimando' (quando aquece, eu vou e sopro com um compressor para esfriar.

No

Com o tempo, a ala afrouxou um pouco. Isso no um problema, mas uma nuance.