

# Purificador de ar AIC XJ-2100

No

Provavelmente no produz nada alm de oznio.

Se uma Impada falhar, difcil substitu-la. Sem uma Impada, a eficincia menor. O ventilador est bombando.

1. Calado fraco mesmo com ventilador. A poucos centmetros da fonte, apenas uma respirao quase imperceptvel sentida. luz disso, os dados no passaporte, que falam de produtividade de at 5 metros cbicos por minuto (ou 300 por hora !!!) Seria timo, mas infelizmente - nem todos os equipamentos profissionais caros podem produzir isso. O que podemos dizer sobre este brinquedo. Acontece que estamos sendo enganados.2. Um cheiro muito pungente de "oxignio ativo" aps o qual eu pessoalmente tenho um gosto amargo na boca, minha cabea pode doer. Portanto, tive que instal-lo na outra extremidade da sala e ter certeza de abrir as aberturas ou janelas. Ento ainda mais ou menossuportvel.3. Nos primeiros 2-3 dias cheira a plstico, mas no muito forte. Ento parece desaparecer.4. O preo muito alto na minha opinio. Paguei cerca de 2.500 rublos.5. muito difcil (se no impossvel) limpar os eletrodos. Com o tempo, eles tambm podem ficar sujos. 6. A decepo mais importante que durante vrios dias de operao quase contnua em modo aprimorado, este "limpador" no coletou quase uma nica partcula de poeira em seus coletores de poeira (o que significa que durante a operao cclica provavelmente nunca limpar nada ). H algo para comparar. Antes dele, na mesma sala e nas mesmas condies, o Super plus turbo de 2004 funcionou por muitos anos. Ento, para 7-10 dias de trabalho, apenas algumas horas por dia, ele coletava tanta sujeira em seus filtros ... e a tiragem era muito melhor, apesar da ausncia de ventiladores. H e havia animais no quarto antes, ento o ar no pode ser chamado de limpo.

Barulhento, mas no irritante se voc dormir com tampes de ouvido)Forte cheiro de ons

No detectado ainda.

A Impada UV est sempre acesa