

# Purificador de ar AIC XJ-3800A1

O filtro de plasma parece inútil, ainda deixa passar a poeira. Em teoria, apenas um filtro grande e HEPA mantém a poeira e o micropoeira do lado de fora. E ainda não entendi o porquê do plasma.

As instruções dizem que para reiniciar você precisa pressionar o botão POWER, mas na verdade você precisa pressionar o botão TIMER e reset (talvez seja assim para mim, de claro - está com defeito, mas muitos também atenderam a esse arranjo).

LED azul muito brilhante (esta é uma doença de muitos dispositivos modernos). Poderia ser um pouco mais compacto. A limpeza não é algo que seria completamente inconveniente e difícil, mas os fios do ionizador (fios muito finos) podem ser facilmente rasgados, e muita poeira se acumula ao redor deles na grelha.

Adicionado em 29/05/2015 O dispositivo morreu. Os sintomas são os mesmos de muitos: um zumbido forte em todas as velocidades (mesmo que o dispositivo esteja conectado e não funcione). Passou um ano de garantia. Não é economicamente rentável levá-lo para reparos, pagar pelo trabalho, peças e taxi. A AIC fez bem o seu trabalho e realmente limpou o ar, mas seu lugar é no lixo. Agora peguei o aparelho de um fabricante japonês e em breve prepararei um vídeo review para comparação. "nos primeiros 2 dias de uso Características superestimadas Ausência de botão de ionização desligado no gabinete do aparelho Localização ruim do sensor de poeira

No

volumoso, a lâmpada UV só pode ser ligada a partir do controle remoto ..

Encontrando falhas - barulhento na velocidade máxima (embora eu a ligue apenas quando saio de casa) . O controle remoto não pega bem se o filtro for girado mesmo em um pequeno ângulo, apenas no rosto, por assim dizer (nunca me incomodou, mas o fato )