

Cmera Nikon Z7 kit

- Oi, cavalheiro! No terceiro ms eu possuo z7, h um problema !!!! Embora talvez algum no tenha pago e no preste ateno a isso. Desde a compra da cmera, uma pequena tela de informaes brilhou com nmeros pretos em uma tela clara e, de alguma forma, mudou para um fundo preto com caracteres brancos. Todas as minhas tentativas, na forma de pesquisar e voltar ao meu plano de fundo habitual, no levaram a nada O segundo problema o aquecimento do gabinete atrs da tela dobrvel para o estado de "pelo menos frite um ovo ", acredite, quanto mais longe, mais. Chamei a ateno para isso pela primeira vez quando estava configurando a cmera, apenas o lado esquerdo da cmera estava aquecendo. Voc pode pensar que quando ele segurou com a mo, mas no. Ele segurou a lente com a mo esquerda sem tocar no corpo. Nenhum erro ou desligamento automtico ocorre, a cmera funciona. Hoje tentei configur-lo com um ajuste para as filmagens de amanh, a cmera foi ligada por no mais que 10 a 15 minutos. Enfiando um dedo na tela sensvel ao toque, senti que at a tela estava quente. Jogando-o para trs e tocando a parede traseira, atrs da qual a matriz est localizada, fiquei simplesmente horrorizado. A temperatura claramente ultrapassou os limites permitidos, o corpo estava apenas quente, o que eu no vi em nenhuma cmera antes, mesmo sem DSLRs, como a srie Sony de setes e a Panasonic GH. Algum j encontrou este problema e como voc conseguiu resolv-lo, ou um problema insolvel. O firmware no ajudou, foi atualizado para a verso 22.0. Eu no gravo vdeo e no gravei.

Preo, espere um ano e cair de preo pelo menos meio centavo. No se apresse para comprar ainda.

Preo alto, baixa ergonomia

o preo tal que a Sony pode comprar 2 cmeras com as mesmas caractersticas Sony A7 II e + Sony A7 III, e para mudana em 1000 green-1 lente Sony SEL-2470Z 24-70mm F4, calculado neste site e para mudana meia colheita Sony SEL-50F18 50mm F1.8. Se voc no acredita em mim, confira voc mesmo