

Estojo Gamemax Expedition WHT

Qualidade de construo medocre (todos os tipos de guinchos, ns sopramos muito mal.

O fluxo de ar 2/10, vou cortar um buraco na frente e colocar um ventilador. =)

VERY BAD AIR AIR (somente se voc remover o vidro, mas ento faz sentido?), inconveniente colocar cabo, sem pernas (apenas metal)

Bem, talvez apenas o fato de haver apenas 1 USB 3.0, mas no importa porque o corpo divino.

A parede transparente feita de plexiglass e no de vidro, para alguns menos e para alguns mais, mas pode ser facilmente arranhada.

Sem ps de borracha, pouca ventilao, muito barulho, porque de pintura, algo ou no se encaixa, algo oscila

m ventilao, h um RX570 bastante frio da Asus, sem janelas laterais perde instantaneamente 10 graus.ento, na prpria janela, vrios dentes se partiram e eu mesmo tive que quebrar um, aps o que o incio normalmente era fixado.