

Fonte de Alimentação Seasonic PRIME GX-1300

Eu tive que cortar a proteção contra torção e fazer a trança eu mesma.

Incluiu alguns fios comuns, nem macios nem duros, como de um bloco absolutamente médio, poderia aumentar o comprimento para facilidade de colocação ou colocação no conjunto de fios já trançado individualmente, nivelado pelo fato de ser feito com alta qualidade e com contatos banhados a ouro. Na base do fio, no ponto de conexão com o processador, vídeo e placa-mãe, há 5-6 centímetros de proteção inflexível contra flexão, o que complica muito a colocação e é inconveniente. A embalagem desconfortável e frágil, não projetada para subir e descer.