

Hyundai Generator HY1000Si

Filtro de ar complicado. Por causa disso, s vezes ocorre o estouro do carburador. Portanto, o filtro requer limpeza frequente, no nosso caso, quase semanal.

Comprei-o h trs dias atravs da Rosette. Estou alarmado que, desde os primeiros minutos de partida, haja uma velocidade do motor censurada em forma de onda de normal a quase parada quase completa em ambos os modos (econmico e padro).) Isso no observado na operao do existente Eu tenho um inversor Kipor mais potente. Receio que isso seja um sinal de defeito de fbrica que promete uma quebra precoce. O que devo fazer?

Superaquecimento em 600 watts aps 2 horas de operao. ele engasga com um pico de voltagem.

agora eu pegaria um carburador de capacidade maior

MUITO caprichoso. Muitas vezes transborda.