

Placa me Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3

bios no est to quente

raw bios 2 start, ligando o PC do modo de suspenso quando os dispositivos USB so desconectados

USB 3.0 no funciona no meu, drivers atualizados - no ajudou

-Damp bios (F11) -Double start (mesmo apenas desligue-o, ento voc liga sem nenhum motivo no double start, ento est tudo bem, no h overclock) Proc I5-2320 2*2Gb 1333 Kingston.

Algum layout do quadro. Por exemplo, PCI - so muito baixas e, com placas inseridas nelas, dificil inserir conectores para conectar portas internas. Embora isso seja necessrio apenas uma vez na verdade. Conectores SATA - olhe para o lado. Isso muito inconveniente para mim, porque direita, com uma pequena lacuna da placa, h uma caixa com parafusos. Portanto, inserir cabos muito problemtico. BIOS AWARD - parece muito desatualizado, embora as capacidades de overclock sejam boas. Voc no pode desabilitar o sistema de som embutido no BIOS. O equipamento mais ou menos - h um mnimo, mas no mais. Anteriormente eu lidei com a Asus - eles gostam de empacotar ricamente.

- Os mdulos de memria no esto muito distantes do processador, e por isso que um cooler grande e barras de memria altas podem interferir um no outro (encontrei um cooler Cooler Master V6) - Carregar via USB quando o computador est desligado tambm pode ser uma desvantagem - alguns dispositivos podem funcionar quando no deveriam.- Preo